

ES - español



Instrucciones de instalación y de servicio

Medidor de humedad

DP 109



Estimado cliente:

Muchas gracias por haber elegido el medidor de humedad DP 109. Antes de proceder al montaje y puesta en marcha del DP 109, le rogamos que lea con atención el presente manual y que observe nuestras indicaciones. El funcionamiento correcto y seguro del DP 109 sólo quedará garantizado si se siguen las indicaciones facilitadas al pie de la letra.

Headquarter :

Deutschland / Germany

BEKO TECHNOLOGIES GMBH
Im Taubental 7
D-41468 Neuss
Tel.: +49 (0)2131 988 0
beko@beko.de

中华人民共和国 / China

BEKO TECHNOLOGIES (Shanghai) Co.
Ltd.
Rm.606 Tomson Commercial Building
710 Dongfang Rd.
Pudong Shanghai China
P.C. 200122
Tel. +86 21 508 158 85
beko@beko.cn

France

BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l.
Zone Industrielle
1 Rue des Frères Remy
F- 57200 Sarreguemines
Tél. +33 387 283 800
beko@wanadoo.fr

India

BEKO COMPRESSED AIR
TECHNOLOGIES Pvt. Ltd.
Plot No.43/1, CIEEP, Gandhi Nagar,
Balanagar, Hyderabad - 500 037, INDIA
Tel +91 40 23080275
eric.purushotham@bekoindia.com

Italia / Italy

BEKO TECHNOLOGIES S.r.l
Via America 14
I - 10071 Borgaro Torinese (TO)
Tel. +39 0114 500 576
info.it@beko.de

日本 / Japan

BEKO TECHNOLOGIES K.K
KEIHIN THINK 8 Floor
1-1 Minamiwatarida-machi
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi
JP-210-0855
Tel. +81 44 328 76 01
info@beko-technologies.co.jp

Benelux

BEKO TECHNOLOGIES B.V.
Vaartveld 25
NL - 4704 SE Roosendaal
Tel. +31 165 320 300
info@beko.nl

Polska / Poland

BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
ul. Chłapowskiego 47
PL-02-787 Warszawa
Tel +48 (0)22 855 30 95
info.pl@beko.de

Scandinavia

BEKO TECHNOLOGIES AS
P.O.Box 12 N-1393 Vollen
Leangbukta 31
N-1392 VETTRE
Tel +47 31 29 10 50
kjell@beko-technologies.no

España / Spain

BEKO Tecnológica España S.L.
Polígono Industrial "Armenteres"
C/. Primer de Maig, nº 6
E-08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. +34 93 632 76 68
info.es@beko.de

South East Asia

BEKO TECHNOLOGIES S.E.Asia
(Thailand) Ltd.
75/323 Romklao Road
Sansab, Minburi
Bangkok 10510
Thailand
Tel. +66 (0) 2-918-2477
BEKO-info@beko-seasia.com

臺灣 / Taiwan

BEKO TECHNOLOGIES Co.,Ltd
16F.-5, No.79, Sec. 1,
Sintai 5th Rd., Sijhih City,
Taipei County 221,
Taiwan (R.O.C.)
Tel. +886 2 8698 3998
info@beko.com.tw

Česká Republica / Czech Republic

BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.
Mlýnská 1392
CZ - 562 01 Usti nad Orlici
Tel. +420 465 52 12 51
info.cz@beko.de

United Kingdom

BEKO TECHNOLOGIES LTD.
2 West Court
Buntsford Park Road
Bromsgrove
GB-Worcestershire B60 3DX
Tel. +44 1527 575 778
beko@beko-uk.com

USA

BEKO TECHNOLOGIES CORP.
900 Great SW Parkway
US - Atlanta, GA 30336
Tel. +1 (404) 924-6900
beko@bekousa.com

1	Indicaciones de seguridad	4
2	Campo de aplicación	6
3	Datos técnicos	7
4	Dibujo acotado	8
5	Conector	9
5.1	Bornes de conexión del conector M12	9
5.2	Distribución de pins del conector M12	9
5.3	Leyendas para la distribución de pins	9
5.4	Diagrama de conexión	9
6	Conexión al indicador de datos DD 109	10
6.1	Conexión con conector	10
6.2	Conexión de un sensor de punto de rocío al indicador de datos	10
6.3	Conexión de dos sensores de punto de rocío al indicador de datos	10
7	Equipo suministrado	11
8	Mediciones	11
8.1	Medición con cámara de medición, conexión con boquilla	11
8.2	Medición sin cámara de medición, conexión por rosca exterior G1/2"	12
9	Mantenimiento	12
10	Calibrado / ajuste	12
11	Declaración de conformidad	14

1 Indicaciones de seguridad



Por favor, compruebe que este manual de instrucciones corresponde realmente a su máquina.

Tenga en cuenta todas las indicaciones facilitadas en este manual. Contiene información básica importante para la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de la máquina. Por este motivo es imprescindible que tanto el técnico de instalación como los operarios y personal responsable lo lean antes de realizar trabajos de instalación, puesta en marcha y mantenimiento.

El manual de instrucciones deberá estar disponible en todo momento en el lugar de instalación del DP 109.

Además de las indicaciones contenidas en el manual, deberán respetarse las normativas vigentes locales y nacionales que correspondan.

Si tiene alguna dificultad para entender su contenido o quiere hacer alguna consulta, le rogamos que se ponga en contacto con BEKO TECHNOLOGIES GMBH.



¡Peligro !

¡Aire comprimido!

Un golpe de aire comprimido que escapa repentinamente o por componentes de la máquina que salgan disparados por su efecto puede suponer peligro de graves lesiones o muerte.

Medidas preventivas:

- No sobrepasar la presión máx. de funcionamiento (ver placa identificativa)
- Utilizar solamente materiales de instalación resistentes a la presión
- Evite que personas u objetos puedan verse afectados por golpes de aire comprimido en caso de escapes



¡Peligro!

¡Corriente eléctrica!

El contacto con componentes sometidos a tensión y sin aislamiento entraña peligro de sufrir descargas eléctricas que deriven en heridas o muerte.

Medidas preventivas:

- Al realizar la instalación eléctrica, respete todas las normativas vigentes.
- **Realice siempre los trabajos de mantenimiento con la máquina desconectada de la red eléctrica.**
- Los trabajos eléctricos deberán dejarse en manos de personal autorizado y cualificado .



¡Peligro !

¡Parámetros de funcionamiento incorrectos!

Sobrepasar los valores límites (tanto máximos como mínimos) supone un riesgo para las personas y para los equipos y puede acarrear averías en las máquinas.

Medidas preventivas:

- No sobrepasar la presión máx. de servicio (ver placa identificativa)
- Asegúrese de que el DP 109 funcione siempre dentro de los valores límite admisibles, indicados en la placa identificativa.
- Observar siempre los datos de rendimiento del DP 109 en relación con el campo de aplicación
- No sobrepasar las temperaturas admisibles para almacenamiento y transporte.
- Llevar a cabo con regularidad los trabajos de mantenimiento y el calibrado.

Otras indicaciones de seguridad:

- Durante la instalación y el funcionamiento deberán respetarse igualmente las normativas nacionales de seguridad vigentes.
- No utilizar el DP 109 en zonas con peligro de explosión.

Indicaciones adicionales:

- No sobrecalentar el aparato.
- Para el montaje con tornillos y/o tuercas, use una llave de boca (SW27)
- Prohibido desmontar el DP 109.

¡Cuidado!

Mal funcionamiento del DP 109



Una instalación incorrecta y la falta de mantenimiento pueden provocar que el DP 109 funcione mal, lo cual perjudicaría las mediciones y podría llevar a interpretaciones erróneas de los resultados.

Medidas preventivas:


Antes de proceder a la medición en el punto de toma elegido, deje escapar aire comprimido para eliminar condensado y depósitos de suciedad. Así reducirá la cantidad de suciedad que afecte al DP 109 y a la cámara de medición.

El aire parado exigirá ajustar tiempos más largos.

2 Campo de aplicación

- El DP 109 es un medidor de humedad para realizar mediciones dentro de los parámetros de funcionamiento admisibles (ver datos técnicos).
- El DP 109 está concebido para realizar las mediciones después de un secador de aire comprimido. Si las mediciones se llevan a cabo antes de un secador puede ensuciarse el medidor/el sensor.
- El DP 109 mide los parámetros siguientes:
 - Temperatura
 - Humedad relativa
 - Punto de rocío hasta -60°C td
- El DP 109 mide en los siguientes medios o gases medibles:
 - Gases médicos, gases inertes, gases no corrosivos, SF6...
- El DP 109 se usa en las siguientes aplicaciones:
 - Instalaciones de aire comprimido
 - Secadores de aire comprimido
- El DP 109 funciona con corriente eléctrica (ver datos técnicos).
- El DP 109 no está diseñado para su uso en zonas con peligro de explosión.
- Recomendamos la utilización de una cámara de medición
 - Ventajas:
 - Acoplamiento y desacoplamiento sencillo bajo presión
 - Menos tiempo de compensación
- Cámara de medición con rosca interna G1/2" y boquilla de enchufe NW 7,2 para acoplamiento de cierre rápido.


3 Datos técnicos



	
Campos de medición	-60... 30°C td -30... 70°C temperatura del gas de medición 0... 100 % rF
Campo de presión	Montaje sin cámara de medición: -1 hasta 16 bar(g) Montaje con cámara de medición: 0 hasta 16 bar(g)
Conexión de la cámara de medición	Rosca interna G1/2" / G1/4" Boquilla de enchufe NW 7,2; G1/4" externa, para acoplamiento con cierre rápido.
Demanda de aire de barrido	1 l/min usando cámara de medición (para 7 bar)
Salida	4... 20 mA \triangle -60°... 30°Ctd
Peso (sin cámara de medición)	190 g
Clase de protección	IP 65

Exactitud	$\pm 1,0^{\circ}\text{C td}$ (0... 30°C td) típica $\pm 2,0^{\circ}\text{C td}$ a -40°C td
Tiempo de reacción t95	<30 s (seco) <10 s (húmedo)
Alimentación eléctrica	10... 30 VDC
Carga para salida analógica	≤ 500 ohmios


Temperatura de servicio	-30... 70°C temperatura ambiente (ideal 0... 50 °C)
Temperatura de almacenaje	-40... 80 °C
EMC	DIN EN 61326
Rosca de entrada	G 1/2" de acero inoxidable
Material de la carcasa	Aleación de cinc, PC, ABS
Protección del sensor	Filtro sinterizado de 50µm, acero inoxidable
Conexión	M12, 5 polos

4 Dibujo acotado




	<p>Cámara de medición con rosca interna G1/2" / G1/4</p> <p>Boquilla de enchufe NW 7,2, G1/4" externa para acoplamiento de cierre rápido</p>
	<p>Boquilla de enchufe NW 7,2; G1/4" externa</p>

5 Conector



5.1 Bornes de conexión del conector M12




5.2 Distribución de pins del conector M12

		Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5
	Conector	SDI	-VB	+VB	NC	NC
	Cable de conexión	Marrón	Blanco	Azul	Negro	Gris
	Conector B*	NC	NC	NC	NC	NC

5.3 Leyendas para la distribución de pins

SDI	Señal digital (transmisión interna de datos)
-VB	Corriente de alimentación negativa
+VB	Corriente de alimentación positiva 10... 30 VDC filtrada
NC	No conectado

5.4 Diagrama de conexión




6 Conexión al indicador de datos DD 109


6.1 Conexión con conector

Si se ha instalado un METPOINT DPM estacionario completo, conecte el cable del indicador de datos a la conexión del sensor de punto de rocío.

6.2 Conexión de un sensor de punto de rocío al indicador de datos



6.3 Conexión de dos sensores de punto de rocío al indicador de datos



Por favor, utilice el software de configuración para añadir nuevos sensores o para modificar el ajuste del sensor en el DD 109.

7 Equipo suministrado

DP 109


Formado por:

	<p>1. Medidor de humedad DP 109 hasta 16 bar</p>
	<p>2. Cámara de medición estándar hasta 16 bar con acoplamiento para conexión rápida</p>
<p>Ver pág. 12</p>	<p>3. Cable de conexión de 5 m, conector M12, extremos abiertos</p>

8 Mediciones

BEKO recomienda la conexión indirecta, intercalando una cámara de medición

8.1 Medición con cámara de medición, conexión con boquilla



1. Preparación del punto de medición


Antes de proceder a la medición en el punto de toma elegido, deje escapar aire comprimido para eliminar condensado y depósitos de suciedad. Así reducirá la cantidad de suciedad que afecte al DP 109 y a la cámara de medición.

La presencia de aire parado exigirá ajustar tiempos más largos.

Si sale condensado por el punto de medición deberá comprobar el buen funcionamiento del tratamiento del aire comprimido antes de comenzar con la medición.

Mantenimiento

8.2 Medición sin cámara de medición, conexión por rosca exterior G1/2"



1. Preparación del punto de medición

Asegúrese de que el punto de medición no se encuentre bajo presión.

Compruebe el lugar de medición antes de proceder a la misma.

Si sale condensado por el punto de medición deberá comprobar el buen funcionamiento del tratamiento del aire comprimido antes de comenzar con la medición.

2. Atornille el DP 109 (sin cámara de medición) en el punto de medición (con rosca interna G1/2"). Para el montaje, use una llave de boca (SW27).

9 Mantenimiento

Limpieza del sensor

El sensor puede limpiarse enjuagándolo cuidadosamente con agua destilada o con isopropanol.



Atención:

No toque la superficie de la plaquita del sensor.

Deberá evitarse cualquier acción mecánica sobre el sensor (por ejemplo, con una esponja o cepillo).

Si la suciedad acumulada es demasiado persistente, la única opción será solicitar un control y mantenimiento por parte del fabricante.

10 Calibrado / ajuste

Le recomendamos enviar el medidor una vez al año al fabricante para su calibración y, en caso necesario, ajuste.

Por favor, observe el certificado de calibración de fábrica adjunto.

11 Declaración de conformidad

BEKO TECHNOLOGIES GMBH
41468 Neuss, GERMANY
Tel: +49 2131 988-0
www.beko.de



EG-Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte in der von uns gelieferten Ausführung den Anforderungen der einschlägigen Normen entsprechen:

Produktbezeichnung:	DP109
Spannungsversorgung:	10 - 30 VDC
Betriebsdruckbereich:	-1 bis 16 bar(ü)
Produktbeschreibung und Funktion:	Messgerät zur Messung von Temperatur, relativer Feuchte und Taupunkt in Druckluft- und Vakuumsystemen

Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG

Mit einer Nennspannung von max. 30 VDC fällt das Produkt nicht in den Anwendungsbereich der Niederspannungsrichtlinie (dort Artikel 1).

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Angewandte Normen:

Störaussendung:

EN 61326:1997 + A1:1998 + A2:2001 + A3:2003

Störfestigkeit:

EN 61326:1997 + A1:1998 + A2:2001 + A3:2003

Die Produkte sind mit dem abgebildeten Zeichen gekennzeichnet:



Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Produkte in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurden; nicht vom Hersteller angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt.

Neuss, 13.01.2010

BEKO TECHNOLOGIES GMBH

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Christian Riedel", written over the printed name.

i.V. Christian Riedel

Leiter Qualitätsmanagement

BEKO TECHNOLOGIES GMBH
41468 Neuss, GERMANY
Tel: +49 2131 988-0
www.beko.de



Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos que los productos descritos a continuación en la versión suministrada por nosotros cumplen las exigencias de las normativas pertinentes:

Denominación del producto::	DP109
Alimentación eléctrica:	10 - 30 VDC
Presión de servicio:	-1 hasta 16 bar(g)
Descripción y función del producto:	Aparato para la medición de temperatura, humedad relativa y punto de rocío en sistemas de aire comprimido y de vacío

Directiva de baja tensión 2006/95/CE

Con una tensión nominal máxima de 30 VDC, este producto no se incluye en el campo de aplicación de la Directiva de baja tensión (artículo 1).

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG

Normas aplicadas:	Emisión de perturbaciones: EN 61326:1997 + A1:1998 + A2:2001 + A3:2003
-------------------	---

Resistencia a las perturbaciones: EN 61326:1997 + A1:1998 + A2:2001 + A3:2003
--

Los aparatos van marcados con el símbolo:



Esta declaración se refiere a los productos en el estado en el cual se ponen en el mercado, no teniendo en cuenta los componentes añadidos por otros ni las intervenciones posteriores en los aparatos.

Neuss, 13.01.2010

BEKO TECHNOLOGIES GMBH

p.p. Christian Riedel
Director de Gestión de la Calidad

Index

A

Aire parado	5, 11
Ajuste	12

B

Bornes de conexión del conector M12	9
---	---

C

Calibrado	12
Cámara de medición	6
Campo de aplicación	6
Campo de presión	7
Campos de medición	7
Conexión al indicador de datos	10
Conexión con boquilla	11
Conexión con boquilla	11
Conexión de dos sensores de flujo al DD 109 ...	10
Conexión de un sensor de flujo al DD 109	10
Conexión por rosca exterior G1/2"	12

D

Datos técnicos	7
Declaración de conformidad	14
Distribución de pins del conector M12	9

E

Equipo suministrado	11
---------------------------	----

F

Fahrenheit	7
------------------	---

G

Gases medibles	6
----------------------	---

I

Indicaciones de seguridad	4, 5
Instalación incorrecta	5

L

Leyendas para la distribución de pins	9
Limpieza del sensor	12

M

Mantenimiento	12
Medición con cámara de medición	11
Medición sin cámara de medición	12
Mediciones	11
Medidas	8

P

Peligro, aire comprimido	4
Peligro, corriente eléctrica	4
Personal cualificado	4
Punto de toma de aire comprimido	5, 11

T

Tiempos de ajuste	5, 11
-------------------------	-------

Z

Zonas Ex	6
----------------	---

Traducción del manual original.
Manual original en alemán.
Salvo modificaciones técnicas y errores.
DP109_manual_es_2009-12